



Developed by



# SYSTEMMILJØKRAV

Dokumentnummer: PC-007-Systemmiljøkrav Rev.10\_DK  
Dokumentets revisionsdato: 2024-09-09

## Indholdsfortegnelse

<b>SYSTEMMILJØKRAV .....</b>	<b>1</b>
<b>1 GENERELLE OPLYSNINGER .....</b>	<b>3</b>
1.1 ADVARSEL.....	3
<b>2 VERIFICEREDE SYSTEMKOMBINATIONER .....</b>	<b>4</b>
2.1 BÆRBARE COMPUTERE .....	4
2.2 ARBEJDSSTATIONER .....	4
2.3 APPLIKATIONSSERVERE .....	5
2.4 VIRTUELLE APPLIKATIONSSERVERE.....	5
2.5 APPLIKATIONSSERVERKLIENTER .....	6
2.6 MICROSOFT AZURE .....	6
<b>3 KONTAKTOPLYSNINGER .....</b>	<b>7</b>
3.1 PRODUCENTENS KONTAKTOPLYSNINGER .....	7
3.2 REPRÆSENTANTER.....	7
3.3 DATTERESLSKABER.....	7

# 1 GENERELLE OPLYSNINGER

Hermes Medical Solutions' software er blevet verificeret på systemer med de specifikationer, der er beskrevet i dette dokument. Hvis du har spørgsmål vedrørende andre kombinationer, bedes du kontakte supportjenesten, se Kontaktoplysninger.

Der er specifikke krav for vores rekonstruktionssoftware, som er beskrevet i separate kolonner og erstatter de generelle krav.

Hermes Medical Solutions modtager gerne feedback fra læserne af denne manual. Rapporter eventuelle fejl i indhold eller typografi og forslag til forbedringer til vores support, se Kontaktoplysninger.

BEMÆRK: Det er kundens ansvar at installere og vedligeholde antivirussoftware på serveren og klientcomputerne og anvende den nødvendige beskyttelse mod potentielle trusler.

## 1.1 Aviso



Only properly trained service personnel of Hermes Medical Solutions, or an authorized dealer, shall perform installations, and service of this product.  
*Kun korrekt uddannet servicepersonale fra Hermes Medical Solutions, eller fra en autoriseret forhandler, må installere og udføre service på dette produkt.*



No other than Hermes Medical Solutions approved applications shall be installed on the computer device for which Hermes Medical Solutions applications are intended to be used. Use of other applications may result in impaired performance and, in the worst case, incorrect output data.

*Der må kun installeres Hermes Medical Solutions-godkendte applikationer på den computerenhed, som Hermes Medical Solutions-applikationer er beregnet til at blive brugt på. Brug af andre applikationer kan resultere i nedsat ydeevne og i værste fald forkerte outputdata.*

## 2 VERIFICERDE SYSTEMKOMBINATIONER

For alle vores produkter – Hermes licenssoftware: ExplorerPWD V4.6.2 eller nyere.  
Alle grafikkort (GPU) nævnt nedenfor er fra NVIDIA®.

### 2.1 Bærbare computere

<i>Operativsystem</i>	<i>Grafikkort</i>	<i>Opløsning</i>	<i>Særlige krav til Hybrid Reconstruction og Voxel Dosimetry *</i>
Microsoft® Windows 11 (64bit)	RTX™ x000 Ada	1920 x 1080@60Hz	RTX™ 2000 Ada Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R535 (mindst U2)
	RTX™ A2000	1920 x 1080@60Hz	RTX™ A2000 (4GB 8GB) Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R535 (mindst U2)
	Quadro® Tx000	1920 x 1080@60Hz	Quadro® T1000/T2000 Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R535 (mindst U2)
Microsoft® Windows 10 (64bit)	RTX™ A2000 (4GB 8GB)	1920 x 1080@60Hz	RTX™ A2000 (4GB 8GB) Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R535 (mindst U2)
	Quadro® Tx000	1920 x 1080@60Hz	Quadro® T1000/T2000 Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R525 (mindst U7)

\* For GPU-accelereret rekonstruktion og voxelbaseret dosimetri kræves mindst 6 GB GPU-hukommelse.

CPU: Intel®

RAM: Minimum 16GB

### 2.2 Arbejdsstationer

<i>Operativsystem</i>	<i>Grafikkort</i>	<i>Opløsning</i>	<i>Særlige krav til Hybrid Reconstruction og Voxel Dosimetry**</i>
Microsoft® Windows 11 (64bit)	RTX™ Axx00	1920 x 1200@60Hz*	Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R535 (mindst U2)
Microsoft® Windows 10 (64bit)	RTX™ Axx00	1920 x 1200@60Hz*	Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R525 (mindst U7)
	Quadro® Px000/Px200-series	1920 x 1200@60Hz*	Min. Quadro® P2000 Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R525 (mindst U7)

\* Maksimal testet oplosning: 2560x1400@60Hz. Maksimal testet multimonitor: 2 skærme med oplosning 1920x1200@60Hz

\*\* For GPU-accelereret rekonstruktion og voxelbaseret dosimetri kræves der mindst 6 GB GPU-hukommelse.

CPU: Intel®

RAM: Minimum 16GB

## 2.3 Applikationsservere

<i>Operativsystem</i>	<i>Grafikkort</i>	<i>Særlige krav til Hybrid Reconstruction og Voxel Dosimetry *</i>
Microsoft® Server 2022	L4/L40/L40S	Driver Branch 16 (mindst patch 2)
Microsoft® Server 2019	L4/L40/L40S	Driver Branch 16 (mindst patch 2)
	Quadro® RTX™ x000	Min. Quadro RTX™ 4000 Driver Branch R525 (mindst U7)
Microsoft® Server 2016	Quadro® RTX™ x000	Min. Quadro RTX™ 4000 Driver Branch R470 (mindst U12)
	Quadro® Px000-series	Min. Quadro® P4000/P5000 Driver Branch R470 (mindst U12)

\* For GPU-accelereret rekonstruktion og voxelbaseret dosimetri kræves mindst 6 GB GPU-hukommelse.

**CPU:** Intel®  
**RAM:** Minimum 64GB  
**Citrix VDA:** Citrix Virtual Apps 7 1912 LTSR (mindst CU6)  
                  Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (mindst CU2) (anbefalet)  
**RDS:** For ovenstående understøttede Windows Server OS

## 2.4 Virtuelle applikationsservere

<i>Alternativ 1</i>	
<b>Operativsystem</b>	Microsoft® Server 2022
<b>Graphics Card</b>	NVIDIA® L4/L40/L40S
<b>Hypervisor</b>	VMWare VSphere Enterprise edition version 8.0 update 2 VCenter Server version 8.0 update 2
<b>RAM</b>	64GB
<b>Driver versions</b>	NVIDIA vGPU Software 16 Releases (mindst patch 2)
<b>Citrix VDA</b>	Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (mindst CU2) (anbefalet)

<i>Alternativ 2</i>	
<b>Operativsystem</b>	Microsoft® Server 2019
<b>Graphics Card</b>	NVIDIA® L4/L40/L40S
<b>Hypervisor</b>	VMWare VSphere Enterprise edition version 8.0 update 2 VCenter Server version 8.0 update 2
<b>RAM</b>	64GB
<b>Driver versions</b>	NVIDIA vGPU Software 16 Releases (mindst patch 2)
<b>Citrix VDA</b>	Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (mindst CU2) (anbefalet)

<i>Alternativ 3</i>	
<b>Operativsystem</b>	Microsoft® Server 2016
<b>Graphics Card</b>	NVIDIA® Tesla® P100-16Q
<b>Hypervisor</b>	VMWare VSphere Enterprise edition version 7.03G VCenter Server version 7.03G
<b>RAM</b>	64GB
<b>Driver versions</b>	NVIDIA vGPU Software 13 Releases (mindst patch 7)
<b>Citrix VDA</b>	Citrix Virtual Apps 7 1912 LTSR (mindst CU6) Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (mindst CU2) (anbefalet)

## 2.5 Applikationsserverklienter

**Skærmopløsning:** Maksimalt testet opløsning: 1920x1200@60Hz

**Fjernadgang:** Citrix Workspace app 1912 LTSR (mindst CU6)  
Citrix Workspace app 2203 LTSR (mindst CU2) (anbefalet)  
RDP Client Windows 10/11 (nyeste version anbefalet)

**Netværkshastighed:** Minimum 100 Mbps (anbefalet 1 Gbps)

## 2.6 Microsoft Azure

<i>Alternativ 1</i>	
<b>Operativsystem</b>	Microsoft® Server 2019
<b>Grafikkort</b>	NVIDIA® T4
<b>Driverversioner</b>	NVIDIA vGPU Software 16 Releases (mindst patch 1)
<b>Virtuel maskine</b>	NCasT4_v3-series
<b>Fjernadgang</b>	Microsoft RemoteApp

BEMÆRK: For licensen kræver Corridor4DM en dedikeret virtuel maskine, og Cedars-Sinai Cardiac Suite kræver en dedikeret virtuel maskine eller udgående internetadgang.

## 3 KONTAKTOPLYSNINGER

Kontakt en af nedenstående adresser for service, support, eller hvis du har andre spørgsmål.

### 3.1 Producentens kontaktoplysninger



**Hovedkontor**  
**Hermes Medical Solutions AB**  
Strandbergsgatan 16  
112 51 Stockholm  
SVERIGE  
Tlf.: +46 (0) 819 03 25  
www.hermesmedical.com

**Generel e-mailadresse:**  
info@hermesmedical.com

**E-mailadresser til support:**  
support@hermesmedical.com  
support.ca@hermesmedical.com  
support.us@hermesmedical.com

### 3.2 Repræsentanter

#### Autoriserede repræsentanter

**Ansvarlig person i Storbritannien**  
Hermes Medical Solutions Ltd  
Cardinal House  
46 St. Nicholas Street  
Ipswich, IP1 1TT  
England, Storbritannien

**CH autoriseret repræsentant** CH REP  
CMI-eksperter  
Grellinger Str. 40  
4052 Basel  
Schweiz

### 3.3 Datterselskaber

**Hermes Medical Solutions Ltd**  
7-8 Henrietta Street  
Covent Garden  
London WC2E 8PS  
Storbritannien  
Tlf.: +44 (0) 20 7839 2513

**Hermes Medical Solutions, Inc**  
2120 E. Fire Tower Rd, #107-197  
Greenville, NC27858  
USA  
Tlf.: +1 (866) 437-6372

**Hermes Medical Solutions Canada, Inc**  
1155, René-Lévesque O., Suite 2500  
Montréal (QC) H3B 2K4  
Canada  
Tlf.: +1 (877) 666-5675  
Fax: +1 (514) 288-1430

**Hermes Medical Solutions Germany GmbH**  
Robertstraße 4  
48282 Emsdetten  
Tyskland  
Tlf.: +46 (0)819 03 25